Best Available Copy

公告本

		259054
申	請日期	84. 3. 21
案	號	84203651
類	F1]	8625 %.4, G08B 1/22

A4 C4

259054

(:		1本局填註)
·	7	發明 專利說明書
一、 發明 一、新型 名稱	中文	兼具方向燈功能之自行車警示燈
新型	英文	
	姓名	陳保良
二、發明人	園 籍	中華民國
	住、居所	台中市北區 404篤行路 315號
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	姓. 名(名稱)	陳保良
	図 籍	中華民國
三、申請人	住、居所(事務所)	台中市北區 404篤行路 315號
	代表人姓名	
		-1-

本紙張尺度適用中國國家標準 (CNS) A4規格 (210×297公釐)

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

)

四、中文創作摘要(創作之名稱:

兼具方向燈功能之自行車警示燈

本創作係關於一種兼具方向燈功能之自行車警示燈,其主要係於組合殼體內設有一控制電路,該控制電路條由一切換開開共同控制一警示燈電路及方向燈電路所組成,該兩電路分別以一微處理器配合振盪電路顯動電路,完整體,其中方向燈電路更包括有一揚聲器驅動電路,伸於方向燈燈亮時,同時發出警示音,以確保自行車安全。

英文創作摘要 (創作之名稱:

本創作係關於一種兼具方向燈功能之自行車警示燈,其包括有一組合殼體及其內部所設之控制電路,其中該殼體可供固定於自行車之座管或後擋泥板上,又控制電路係由一警示燈電路及一方向燈電路組成,該兩電路分設衛衛路及一方向燈電路分設衛門。其中方向燈電路另設有一場聲器驅動電路,其可與方向燈同步產生警示音,以提高行車時之安全性。

有鑒於此,創作人乃經多方研究設計,終成功創作出一種兼具有方向燈功能之自行車警示燈,使其於夜間提供燈光警示功能外,尚具有方向燈之作用,以符合自行車騎士之需要。

因此,本創作之主要目的在提供一種兼具方向燈功能之警示燈,其主要係於一組合殼體內設一由警示燈電路及方向燈電路組成之控制電路,該兩電路係分別以一微處理器配合振盪電路驅動程路,其中方向燈電路更包括有一揚聲器驅動電路,俾與方向燈同時產生警示音,藉此以確保自行車之行車安全者。

(一) . 圖式部份:

第一圖:係本創作控制電路之詳細電路圖。

第二圖:係本創作之實施例外觀圖。

(二) . 圖號部份:

(10)警示燈電路 (

(11) (21) 微處理器

(12) (22) (23) 發光二極體

(13) (26) 振盪電路 (

(14) 設定開關

(20)方向燈電路

(24) 電晶體

(25)揚聲器驅動電路

(30)切換開閱

(40)底殼

(401) 固定座

(41) 表 殼

(42) (43) 透光部

(44) 柵槽

按本創作主要係於一組合殷體內設一控制電路,而組成一兼具方向燈功能之警示燈,其中該控制電路之詳細線路,請參閱第一圖所示,其包括有一警示燈電路(10)及一方向燈電路(20),該警示燈電路(10)及方向燈電路(20)係由一三段式切換開關(30)所同時控制,其中

該警示燈電路(10)係由一微處理器(11)為控制中樞,其輸出接腳10~15上分設有一發光二極體(12)並可適當形式予以排列,又微處理器(11)之時序接腳4~6上設有一振盪電路(13),其控制接腳1~3則分經若干二極體連接至一設定開關(14),藉切換改變各控制接腳1~3之電位,可使各發光二極體(12)產生不同之發光形式。再其電源接腳9亦經設定開關(14)建接至該切換開關(30),而透過該切換開關(30)與電源 Vcc連接,換言之,該警示燈電路(10)將透過切換開關(30)即開始工作。

該方向燈電路(20)亦由一微處理器(21)為控制中樞,其輸出接腳10、11上分經一發光二極體(22)(23)與切換開關(30)之兩接點連接,該兩發光二極體(22)(23)條供分別作左右方向燈使用,

又其輸出接腳12經一電晶體(24)連接有一揚聲器驅動電路(25),以産生警示音,且該揚聲器驅動電路(25)係與發光二極體(22)(23)同步動作者,再微處理器(21)之時序接腳4~6上設有一振盪電路(26),以提供微處理器(21)驅動發光二極體(22)(23)閃爍所須之振盪信號,另其電源接腳9則分別與切換開關(30)及揚聲器驅動電路(25)連接。

再該切換開關(30)計有三組切換接點 X、Y、Z,用以分別與警示燈電路(10)及方向燈電路(20)之兩發光二極體(22)(23)及微處理器(21)連接,又其接點 Y則經由設定開關(14)與警示燈電路(10)連接,再其共同端係與電源 Vcc連接。因此,透過切換開關(30)之切換,可選擇警示或方向燈功能。

經上述說明可看出本創作控制電路之具體線路結構,至於其工作方式詳如以下所述:

當控制電路之切換開關(30)切換至與警示燈電路(10)連接的Y接點時,係由警示燈電路(10)接通電源,該警示燈電路(10)並開始工作,其主要係以微處理器(11)根據設定開關(14)之設定,選擇各發光二極體(12)之工作形式,如各發光二極體(12)係同時持續發亮,或同時作閃滅動作,抑如跑馬燈之閃爍方式,在此種工作狀態下,係提供自行車一常態警示功能

又當切換開關(30)切至 X 或 Z 接點時,方向燈電路(20)將接通電源,並點亮對應之發光二極體(22)或(23),被點亮的發光二極體(22)或(23)將以一閃一滅的方式工作,以產生轉向指示作用(即方向燈功能)。當自行車完成轉變後,即將切換開關(30)切至 Y 接點,轉由警示燈電路(10)提供常態警示功能

至於該組合殼體之外觀態樣,請參閱第二 主要係由相互嵌合之底殼(4.0)與表殼 其中底殼(4.0)外側面形成有固定座 (401),可 供固定於自行車之座管或後擋泥板上,又底殼(40)與 表 殼 (4 1) 間 設 有 一 前 述 控 制 電 路 (圖 中 未 示) , 而 其 上之切換開關(30)則連接至方向把手上,供騎士於行 車間操縱, 又表殼 (41) 中央處及兩側延伸部位分別形 (42) ,以供内部控制電路發射 成有一透光部 3) 光線向外透射, 其中透光部(42)可對應於警示燈電路 (10) 上呈横排狀之發光二極體(12) ,兩側透光部 (43)則可分別對應於方向燈電路(20)之兩發光二 極 體 (2 2) (2 3) , 藉 由 左 右 分 開 之 配 置 形 式 , 以 執 行方向 燈 功 能 , 再 表 殼 (4 1) 下 端 形 成 有 若 干 柵 槽 上之揚聲器驅動電路 ,係對應於方向燈電路(20) (25),以供其産生之警示音向外播放;又以上述内設

控制電路之組合殼體經固定於自行車後,可由車尾提供後方來車一警示或轉彎預知信號功能,以確保自行車之行車安全。

綜上所述,本創作主要在提供一種兼具方向燈功能之警示燈,其可透過騎士之簡單切換動作,將一般燈光警示效果轉換為預知轉變之方向燈功能,其對於自行車之行車安全得有效確保,遂已兼具實用性與進步性,並符合新型專利之要件,爰依法提起申請。

六、申請專利範圍

1. 一種兼具方向燈功能之自行車警示燈,其主要係於一組合殼體內設有一控制電路,其特徵在於:


該控制電路係由一警示燈電路、一方向燈電路及一切 換開關等組成,其中:


該警示燈電路係於一微處理器之各輸出接腳分設若干發光二極體,又其時序接腳設有振盪電路,其控制接腳則設有設定開闢,以設定發光二極體之工作形式,再其電源接點則透過該切換開關與電源連接;

該方向燈電路係於一微處理器之兩輸出接腳分設發光二極體,兩發光二極體分經切換開關與電源連接,又微處理器之時序接腳設有振盪電路,其另一輸出接腳則設有揚聲器驅電路;

以上述電路可由切換開關之切換,分別提供警示燈或方向燈功能者。

2. 如申請專利範圍第1項所述兼具方向燈功能之自行車警示燈,該組合殼體係由一底殼及一表殼相互嵌合組成,其中底殼外側面形成有固定座,又表殼於中央及兩側處分別形成有透光部,以分別對應於警示燈電路及方向燈電路上之發光二極體;該表殼於下端並形成有對應於揚聲器驅動電路之柵槽者。





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:			
☐ BLACK BORDERS			
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES			
■ FADED TEXT OR DRAWING			
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING			
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES			
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS			
GRAY SCALE DOCUMENTS			
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT			
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY			
OTHER:			

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.